


INTROVABILI!

Trasformatori CCFL per inverter

Thelma ti da la possibilità di poter riparare le schede inverter più comuni sostituendo il solo trasformatore CCFL offrendoti così un notevole risparmio!



TR-4010A per ns. Codice **INV01.007** (VK89144301-VK89144303)
TR-4011A per ns. Codice **INV01.006** (VK89144603)
TR-4015A per ns. Codice **INV01.001** (Vk89144102)

DISPONIBILI DAL 15 MARZO
Affrettati a prenotarli!!!

PREZZO LANCIO **€ 4.95 + iva**